



Fseries







目视管理!!VALCOLOR®











WILCOM

生产结束

●端子台连接图




(A) 控制端子连接图 ●F3/F4/F5/F6/F8/F9通用输出、控制输入用端子台(上段)连接图



(B) 控制端子连接图


■BCD信号输出



安费诺: 5740240 付属品: 安费诺: 5730240


		-	.02.0			
项目		插针编号		项目		
EOC(转换结束信号)		1	13	数字GND.		
	1	2	14	1		
×10°	2	3	15	2	×10 ²	
BCD OUT	4	4	16	4	BCD OUT	
	8	5	17	8		
	1	6	18	1		
×10 ¹	2	7	19	2	×10 ³	
BCD OUT	4	8	20	4	BCD OUT	
	8	9	21	8]	
		10	22		_	
OVER (超出)		11	23	POL. (极性)		
_		12	24			

●RS-232C通信



信号名称简写	插针编号	功能说明	输入输出
SD	2	发送数据	输出
RD	3	接收数据	输入
FG	1	安全接地、或电缆的屏蔽	_
RS	4	发送要求	输出
CS	5	送信可	输入
SG	7	信号用接地	_
DR	6	数据集就绪	输入
ER	20	数据终端就绪	输出

●RS-485通信




信号名	插针编号	项目	输入输出
A+	23	非反转输出	输入输出
B-	24	反转输出	输入输出
SG	25	信号用接地	_
终端电阻	26	最终站	
经编电阻	27	将两端子短路	


1	SCOM	比较设定输出COM	8	HLD	保持	
2	S1	比较设定输出1		CH.SEL	频道选择(仅F6)	
3	S2	比较设定输出2	9	P.SEL2	模式选择 2	
4	S3	比较设定输出3		FZ	强制零	
5	S4	比较设定输出4	10	P.SEL1	模式选择 1	
6	ICOM	控制输入COM	10	CLR	清除	
7	SPC	采样保持清除	11	ACOM	模拟输出COM	
'	AZ	自动归零	12	IOUT	模拟(电流)输出+	
			13	VOUT	模拟(电压)输出+	

(C) 输入输出端子连接图


●F3电源、传感器输入用端子台(下段)连接图 过程输入



应变式输入/半导体应变式输入



●F4/F5/F6/F8/F9共通 电源、传感器输入用端子台(下段)连接图 过程输入



应变式输入

